Se ha realizado la limpieza de la linea de concentrado a l

FAX_INFO:447525:342:

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	447525 WM		Re-Print
Start Date / Fecha Inicio	06/10/20	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Maintenance Equip./Asset Condition	**Status / Estado**	WO Completed
		Supervisor	Facilities General Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	342
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Copper Concentrate Thickening Concentrate Handling
P&ID	P&ID
Parent / Padre	340 Concentrate Handling
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Limp. Tuberia de Concentrado

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte** **Op No./No.O2**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones
Limp. Tuberia de Concentrado

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	**Work Center / Centro de Trabajo**	**OPS / Sec. Op**	**Est. Hours / Horas Est.**

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	**Name / Nombre**	**Initial / Iniciales**	**OPS / Sec. Op**	**Act. Hours /H. Actual**

Comments / Comentarios
Se solicita la limpieza de el area a lo largo de la linea de bombeo de Concentrado hacia Puerto. Desde el

o largo de la via a Puerto.

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	447525 WM		Re-Print
Start Date / Fecha Inicio	06/10/20	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoria	-. -. -. Maintenance Equip./Asset Condition	**Status / Estado**	WO Completed
		Supervisor	Facilities General Sup

area comprendida Entre el cuerpo de valvulas de las Lineas de Relaves 363 Frente a la Estacion de Combustible hasta la Garita de acceso al area de Puerto. Se solicita remocion de vegetacion sobre y alrededor de la linea de bombeo de concentrado, escombros, madera y basura etc. Por favor incluir algunas areas donde hay pequeños derrumbes de tierra sobre la tuberia.
Esta limpieza a sido solicitada por el Dep. de Ambiente.

Actividad fue realizada.

WO Raised by: / Orden Creada por:	**ASCANIO GOMEZ MIRANDA**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**13/09/2020**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	